



Hurtig indsats forhindrer nedbrud I elforsyningen.

Kunde: Electricity Board I Oxfordshire



Sandsækkene er lagt noget kaotisk, de holder ikke vandet ude, men er bedre end ingenting.

Vores engelske samarbejdspartner flod protektion, fik en telefonisk henvendelse fra et større elforsyningsselskab, der var I store vanskeligheder på grund oversvømmelser, der truede med at afbryde elforsyningen til store by- og landområder. Der var rød alarmtilstand i Berkshire, Surrey, Oxfordshire, Kent og Somerset. Metrologerne varslede kraftig og vedvarende regn, der også viste sig at sætte store områder under vand.

Lørdag middag blev de spurgt om de kunne hjælpe med at holde vandet ude fra deres forsyningsanlæg. Med sandsække og pumper var det lykkedes delvist at holde vandet ude, men situationen var nu så alvorlig, at de bad om hjælp. Barriererne af sandsækkene var ved at bryde sammen, så om de havde noget der kunne bruges.

Der blev leveret passende længder Water Gate barrierer der sikrede den fortsatte drift af elforsyningens transformatorstationer. Indenfor 3 timer efter nødopkaldet var Water Gate leveret og på plads. Kilde: flood protection.



Sådan laves et hjørne på en Water Gate



Water Gate lagt op af en væg

**Siolit A/S, Fuglebakken 43, DK – 5610 Assens, Tlf. +45 6471 1115, mobil +45 2019 2316,
E-mail: siolit@siolit.com, www.siolit.com**